
Dampflok

BR 50.0



Art.-Nr.: 02090 – BR 50 1812-2 der DR, Ep. IV Art.-Nr.: 02094 – BR 50 008 der DRG, Ep. II Art.-Nr.: 02095 – BR 50 Ty5-12 der PKP, Ep. III Art.-Nr.: 02096 – BR 50 1387-5 der DR, Ep. IV Art.-Nr.: 02296 – BR 50 1608 der DR, Ep. III Art.-Nr.: 02298 – BR 50 791 der DB, Ep. III Art.-Nr.: 02299 – BR 555.1 der CSD, Ep. III



DAS VORBILD

Die Lokomotiven der Baureihe 50 waren für beide deutsche Bahnverwaltungen im Zeitalter der Dampftraktion eine wichtige Lokomotive. Mit ihrer geringen Achsfahrmasse konnte sie auf allen Strecken eingesetzt werden. Die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h machte sie für beschleunigte Güterzüge ebenso geeignet wie für Personen- oder Eilzüge. Im Auftrag der deutschen Rüstung für den Zweiten Weltkrieg in ganz Europa gebaut, hat sie auch eine solche Verbreitung gefunden. Auch nach dem Krieg wurden noch einige Loks für europäische Bahnen gebaut. Beim Personal war sie wegen ihres geräumigen Führerhauses und ihrer Zuverlässigkeit beliebt. Auch die Werkstätten hatten wenig Probleme mit ihr. Für die Reichsbahn wurde sie neben der BR 52 zu einer der wichtigsten Dampfloks. Bedingt durch den zweiten Weltkrieg wurde die Produktion der BR 50 forciert und es entstanden über 3.000 Loks dieser Baureihe. Von dieser recht hohen Stückzahl verblieben nach dem Krieg nur 350 Maschinen bei der DR. Der sich nicht als alterungsbeständig zeigende Kessel aus St 47 K, die bei der Mehrzahl der Loks eingebaut waren, zwang zu einer Rekonstruktion dieser Loks. Die neuen Loks wurden in die Baureihe 50.35 – 37 eingeordnet. Die anderen Lokomotiven blieben im Wesentlichen unverändert im Dienst. Das schließt natürlich Änderungen, wie sie der tägliche Betriebsalltag oder die Ersatzteilvorhaltung erforderten nicht aus.

Auf dem Gebiet der späteren DB verblieben rund 2000 Maschinen dieser Baureihe. Auch hier spielte die BR 50 eine bedeutende Rolle bei der Zugförderung im mittelschweren Dienst. Anders als bei der DR wurden bei der DB Loks mit dem störanfälligen Kesseln aus St 47 K nicht mit einem Neubaukessel versehen. Die DB benutzte aufgearbeitete Kessel der BR 52 als Ersatz. Die BR 52 wurde dafür schnell der Ausmusterung zugeführt. Eine Besonderheit an den Loks der BR 50 der DB war die Einführung des Kabinentenders. Erste Baumuster dafür gab es bereits 1942 am Wannentender. Die DB rüstete ab 1957 insgesamt 751 Tender der Bauform 2´2´T26 mit der Kabine am Kohlekastenende aus, nachdem 1955 die Versuche an 6 Tendern mit der Kabine am Tenderende nicht den erwarteten Erfolg hatten. Die Loks dieser Baureihe hatten aber auch für verschiedene andere Versuche herhalten müssen, die der Steigerung der Wirtschaftlichkeit dienen sollten. So wurden verschiedene Vorwärmersysteme (Mischpumpe und Franco-Crosti Kessel) ausgiebig getestet. Die Loks der BR 50 waren bei der DB bis Ende der Siebziger Jahre im Einsatz. Bei der DR erfolgte der Einsatz bis zum Ende der Dampflokära Ende der Achtziger Jahre. Einige waren danach noch betriebsfähig und wurden an Vereine zur Nutzung als Museumsloks verkauft.

DAS MODELL

Das Modell ist eine maßstäbliche Nachbildung mit authentischer Lackierung und Dekoration. Eine hohe Detailtreue wird durch die Ausführung der Heusingersteuerung aus Kunststoff und vielen einzelnen angesetzten Teilen erreicht. Die Räder sind 2,2 mm breit und haben eine Spurkranzhöhe von 0,9 mm. Damit setzt das Modell entsprechend hohe Anforderungen an die Gleisverlegung. Optimale Fahreigenschaften werden auf sauber verlegten TILLIG-TT-Modellgleisen erreicht. Das Standardgleis ist wegen seiner großen Toleranzen nicht geeignet. Wird das Modell auf Standardgleisen eingesetzt, dürfen Weichen nur langsam befahren werden. Die Weichen müssen in einwandfreiem Zustand sein, sonst läuft der Vorläufer auf die "Herzstückspitze" auf. Die Steuerungsteile besitzen eine größere Elastizität als geätzte Teile aus Metall, sollten aber dennoch nicht unnötig belastet werden. Die Beleuchtung an Lok und Tender wechselt automatisch mit der Fahrtrichtung. An beiden Fahrzeugenden befindet sich eine Kurzkupplung mit einer Kupplungsaufnahme nach NEM 358. Der Antrieb des Modells erfolgt über alle Radsätze des Tenders. Die beiden Achsen des ersten Drehgestells des Tenders sind mit Haftreifen versehen. Alle Tenderradsätze sowie der erste und vierte Kuppelradsatz der Lok dienen der Stromaufnahme. Der Tenderantrieb ist werkseitig ausreichend gefettet. Ein Nachfetten sollte erst nach ca. 100 Betriebsstunden mit säure- und harzfreiem Fett (technische Vaseline) erfolgen. Optimale Fahreigenschaften wird das Modell nach einer Einfahrzeit von ca. 15 min in beiden Fahrtrichtungen erreichen. Zum Öffnen des Tenders ist die hintere Pufferbohle des Tenders abzuziehen. Dazu werden die Puffer leicht (!) nach innen gedrückt, so dass die seitlichen Rastnasen aus dem Fahrgestell ausrasten. Dann wird die Pufferbohle nach hinten gezogen. Dann wird der Auftritt an der Vorderseite des Tenders und der Werkzeugkasten an der Hinterseite abgezogen. Danach kann das Tenderoberteil abgenommen werden.

 \triangle

Vorsicht: Die Einzelteile des Tenders verlieren bei dieser Demontage ihren Halt und können abfallen oder nicht mehr in der richtigen Lage sein. Bei der Montage in umgekehrter Reihenfolge ist beim Aufrasten der Pufferbohle auf die Lage der seitlichen Leitungsnachbildungen zu achten. Diese Leitungen müssen über die Pufferbohlenseitenwände gelegt werden. Vor einer Demontage der Lok wird dringend abgeraten! Bei Beschädigung des Siegellackes erlischt der Garantieanspruch. Zur weiteren optischen Aufwertung des Modells sind einige Zurüstteile beigelegt. Alle Teile sollten mit etwas Klebstoff fixiert werden. Die Anbringung der Zurüstteile geht aus den Abbildungen hervor. Die Befestigung der Bremsschläuche ist nur möglich, wenn Radien größer als 350 mm befahren werden oder auf eine Kupplung an dieser Seite verzichtet wird. Die Verwendung der Kolbenstangenschutzrohre ist erst bei Radien oberhalb von 350 mm möglich.

Das Kuppeln von Lok und Tender ist auf einem geraden Gleisabschnitt durch Zusammenschieben beider Fahrzeuge auf dem Gleis vorzunehmen. Zuvor ist darauf zu achten, dass die Kupplungsdeichsel des Tenders in Mittelstellung steht (Blick von vorn in den Schlitz des Kuppelkastens).

 \triangle

Vorsicht: Durch die Verschärfung der EMV Verträglichkeitsprüfung 2008 (gemeinhin als Funkentstörung bezeichnet) sind wir gezwungen worden, die Entstörbauelemente für unsere Triebfahrzeuge anzupassen. Das heißt, die Kapazität des Entstörkondensators am Motor ist verdoppelt worden. Das hat zur Folge, dass bei einer hochfrequenten Ansteuerung des Motors ein höherer Strom durch diesen Kondensator fließt. Eine solche hochfrequente Ansteuerung erfolgt im Digitalbetrieb ohne eingebauten Decoder (Fahren auf Adresse "0"). Es ist möglich, dass der Strom so hoch wird, dass die Zentrale dies als Motorkurzschluss wertet und gänzlich abschaltet. Zumindest erfolgt aber eine Überlastung der Entstörbauelemente, was mit einer so starken Erwärmung einher geht, dass sich die angrenzenden Plasteteile der Lokomotiven verformen können.

Aus diesem Grund ist der Betrieb dieser Modelle mit verstärkter Entstörung im Digitalbetrieb ohne Decoder nicht möglich.

 \triangle

Achtung: Da weiße LEDs eine höhere Flussspannung haben als gelbe, ergibt sich eine höhere Verlustleistung, die sich in einer stärkeren Erwärmung auswirkt. Da im Tender die LED direkt unter dem Wasserkastendeckel liegt, kann es bei Betriebsspannungen über 14 V am Gleis zu Verformungen des Tenders kommen. Entweder ist die Gleisspannung entsprechend einzustellen, oder wo das nicht geht (compact, Roco Maus II), die Beleuchtung zu dimmen. Dazu sollte bei abgenommenen Tenderoberteil mit dem Finger die Temperatur der LED nach ca. 3-minütiger Leuchtdauer ertastet werden. Die nachfolgenden Einstellungsempfehlungen für die häufig verwendeten Decoder können nur Richtwerte sein, da die Einstellung von der konkreten Gleisspannung abhängt. Bei Soundeinbau mit ESU-LokSound-micro ist zur Vermeidung von Schäden, der Wert 2 in die CV 113 und 114 zu schrieben. Beim Lenz Gold mini ist CV 55 und 56 mit 90 zu belegen und beim Kühn N 025 ist zunächst in CV 49 und 50, eine 16 zum Einschalten der Dimmfunktion und in CV 55 danach der Wert 6, als Dimmwert zu schreiben.

DIGITALISIERUNG

Das Modell ist mit einer Schnittstelle S nach NEM 651 im Tender der Lok ausgestattet. Diese Schnittstelle wird durch Anheben der Kohleimitation (aufgerastet mit Rastnasen vorn und hinten) zugänglich. Der Entstörsatz kann gegen einen Decoder getauscht werden. Beim Einsetzen des Decoders ist darauf zu achten, dass er nicht gegen die Schwungscheibe stößt. Als Decoder empfehlen wir Art.-Nr.: 66013 (Lenz-Gold mini).

Bitte prüfen Sie vor Inbetriebnahme der Lok die Spannung an Ihrer Digitalzentrale. Für den Betrieb von Fahrzeugen der Spurweiten TT, H0, H0e und H0m wird eine Digitalspannung von max. 14 Volt empfohlen. Höhere Spannungen führen zu einem höheren Verschleiß der Motoren. Decoderdefekte (durch Überlast), die durch diese Ursache entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung.










WARTUNG

Das Modell ist ab Werk ausreichend gefettet. Ein Nachfetten ist erst nach ca. 100 Betriebsstunden erforderlich. Dabei sind alle beweglichen Teile der Steuerung und die Lokradsätze mit einem Tropfen säure- und harzfreiem Öl zu versehen. Die Zahnräder des Antriebes sind mit technischer Vaseline zu fetten. Bei Verwendung von zu viel Fett und Öl besteht infolge Verschmutzung die Gefahr von Betriebsstörungen.



ZURÜSTTEILE





Zur Vervollkommnung des Modells liegen Zurüstteile, die laut Zeichnung angebracht werden können, bei.

Lfd. Nr.	Bezeichnung	ArtNr.	
		02090	
		02094	
		02096 02296	02095
		02298	02095
		02230	02233
1	Zurüstteile	201847	202285
	Zurüstteile - Lok:		
Α	Kolbenstangenschutzrohr	2	
В	Bremsschläuche		
C	Kupplungskopf		
D	Kupplungshaken		
	Zurüstteile - Tender:		
E	Leiter (kurz) rechts		
F	Leiter (kurz) links		
G	Ringgriff		
Н	Griffstange		
ı	Leiter (lang) rechts		
K	Leiter (lang) links		
L	Bremsschlauch		
М	Kupplungshaken		
	Bahnräumer (ohne Abb.)		
	Darminaamer (Office / NDD.)		

Dampflok

BR 50.0






(02090)

Oberteil, dek.

Art.-Nr. 206737




	Oberten, ack.	(02030)	2072
	Oberteil, dek.	,	20723
	Oberteil, dek.	(02095)	20725
	Oberteil, dek.	(02096)	20745
		(02296)	20636
	Oberteil, dek.		20654
	Oberteil, dek.	(02299)	20663
2	Kohleaufsatz, lack.		20617
3	Lampenhalter, oben	(02094/02095/02296/02299)	30112
		(02090/02298)	20655
		k. (02090/02096/02298)	20660
4	Werkzeugkasten, dek		20655
	Werkzeugkasten, lack	c. (02094)	20617
	Werkzeugkasten, dek		20725
5	Auftritt		30113
6		ek.	20660
7	Gewicht 1		35116
8	Entstörleiterplatte		39613
9			39634
10			39054
11	Motorklammer		30112
12	Motor, vollst.		20177
13	Lichtprisma		30114
14	Kontaktsatz, mont.		20187
			20230
		(02095/02299)	
15	Kuppelkasten		30113
	Kuppelkasten	(02095/ 02299)	30199
16	Fahrgestell, lack.		20617
		(02095/ 02299)	20662
_1/	Rohrleitung links		30113
	Rohrleitung links	(02095/02299)	30199
18	Rohrleitung rechts		30113
		(02095/02299)	30199
19	-	(02033/02233)	35119
	Gewicht		
20	Kupplungsdeichsel (la		3011
	Kupplungsdeichsel (la	ang) (02095/02299)	30200
21	Feder Dm 0.15 x 18.6	5 mm	38098
22		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	30067
23			33004
24	Pufferbohle (lang)		30114
	Pufferbohle (lang), la	ck. (02095)	2072
	Pufferbohle (lang)		30198
25	Pufferteller, flach		31683
26	Pufferteller, ballig		3168
27	Luftbehälter		30113
	Luftbehälter	(02095/02299)	30199
28	Gewicht 2	(,	3511
29	Zahnrad z17/z9		30192
30	Achse Dm 1,2 x 8,0 n	nm	3413
31	Zahnrad z11		30342
32	Achse Dm 1,5 x 3,7 n	nm	3407
33	Zahnrad z11		3235
34	Achse Dm 1,5 x 7,9 n	nm	3413
35	Getriebegehäuse A		30192
36	Getriebegehäuse B		30192
37	Drehgestell V, mont.(ohne Haftreifen)	20189
	-	ohne Haftreifen) (02299)	2023
38	Zahnrad z10		3235
39	Getriebegehäuse (D),	mont.	2018
40	Treibradsatz mit Haft		2018
	Treibradsatz mit Haft		2022
0 VF1		TCTICIT (02033/02233)	
	Haftreifen		2276
o.Abb.	Treibradsatz		2018
	Treibradsatz	(02095/02299)	2022
41	Drehgestellblende		3011
-+ I		(02005/02202)	
	Drehgestellblende	(02095/02299)	30199
42	Bremsbacken		
42		(02095/02299)	30114 30199
42	Bremsbacken		30114 30199 20186

Achtung! Die Lok-Betriebsnummern der Artikel wechseln unter Umständen bei Neuproduktion. Ersatzteile zu den Art.-Nr. tragen die jeweils in der Produktion befindlichen Betriebsnummern. Ersatzteile mit älteren Betriebsnummern nur solange Vorrat reicht.

Dampflok BR 50.0





1a	Windleitblech links, lack.	2063
1b	Windleitblech rechts, lack.	2063
2	Kessel, vollst. (02090/02096)	2020
	Kessel, vollst.	2020
3	Glocke	3406
4	Rauchkammertür, vollst. (02090)	2024
	Rauchkammertür, vollst. (02094)	2029
	Rauchkammertür, vollst. (02095)	2029
	Rauchkammertür, vollst. (02096)	2032
	Rauchkammertür, vollst. (02296)	2020
	Rauchkammertür, vollst. (02298)	2022
_	Rauchkammertür, vollst. (02299)	2022 2024
5	Führerhaus, vollst. (02090)	2024
	Führerhaus, vollst. (02094) Führerhaus, vollst. (02095)	2029
	Führerhaus, vollst. (02095) Führerhaus, vollst. (02096)	2023
	Führerhaus, vollst. (02296)	2020
	Führerhaus, vollst. (02298)	2020
	Führerhaus, vollst. (02299)	2022
6	Kinematik Lok	3235
	Kinematik Lok (02095/02299)	3037
7	Feder Kupplung	3982
8	Umlauf, vollst.	2020
	Umlauf, vollst. (02094)	2029
	Umlauf, vollst. (02095)	2029
	Umlauf, vollst. (02096)	2032
	Umlauf, lack. (02299)	2066
9	Rahmenoberteil, mont.	2020
	Rahmenoberteil, mont. (02095/02299)	2022
10	Radschleifer Lok, gebogen	3333
	Leiterplatte Lok, lack.	2075
	Leiterplatte Lok, lack. (02299)	2025
12	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3964
13	Rahmenvorderteil, mont.	2018
	Rahmenvorderteil, mont. (02094)	2029
	Rahmenvorderteil, mont. (02095)	2029
	Rahmenvorderteil, mont (02096)	2032
	Rahmenvorderteil, mont. (02299)	2022
14	Pufferteller, flach	3168
15		3168
16	Zylinderpaar mit Schieberdeckel	2298
	Zylinderpaar mit Schieberdeckel (02095)	2029
17	Gleitbahnträger	3010
	Gleitbahnträger, lack. (02095)	2072
	Gleitbahnträger (02299)	3019
18	Steuerung am Spritzling (o. Kreuzkopf)	2298
19	Kreuzkopf links	3232
20		3232
21	Lokrahmen, lack.	2083
2.2	Lokrahmen, lack. (02095/02299)	2099
22	Kuppelradsatz Dm 11,5 mm	2016
	Kuppelradsatz Dm 11,5 mm, dek. (02095)	2064
23	Treibradsatz Dm 11,5 mm	2016
	Treibradsatz Dm 11,5 mm, dek. (02095)	2071
24	Vorläufer, vollst.	2016
	Vorläufer, vollst. (02095)	2029
	Vorläufer, vollst. (02096)	2016
2-	Vorläufer, vollst. (02299)	2022
25		3982
	Achsfeder Lok, hinten	3931
	Achsfeder Lok, vorn	3931
28	Rahmenunterteil (02005/02200)	3231
20	Rahmenunterteil (02095/02299) Senkschraube PT 18 x 8	3038 3932
29 30		3932
<i>5</i> 0	Bremsbacken Lok (02095/02299)	3038
31	Kupplungskopf	3006
	Kupplungshaken	3300
37		

Bei Reklamationen diese Anleitung bitte über Ihren Fachhändler mitsenden an:

TILLIG Modellbahnen GmbH Promenade 1, 01855 Sebnitz Tel. +49 (0)35971 903-0, www.tillig.com



Dieses Produkt darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Bitte fragen Sie bei Ihrem Händlier oder der Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.